

银矿湾泳滩

- 位于大屿山风景优美的银矿湾泳滩曾因水质欠佳，于1987年至1989年关闭。
- 在1987年，大肠杆菌的全年几何平均值为每百毫升海水2400个。




景色优美的银矿湾泳滩

主要污染源：

- 梅窝的禽畜饲养场。
- 未有污水设施的乡村。

银矿湾泳滩水质趋势



政府的缓解措施：

- 1988年，在梅窝实施禽畜废物管制计划，拦截禽畜饲养场的非法排放。
- 1989年，梅窝污水处理厂启用，以及在南区水质管制区实施污水管制。



于涌口村进行的渠务建筑工程

改善情况：

- 银矿湾在1989年开始达到水质指标。
- 自1989年以来，水质通常维持在「一般」级别。



天伦之乐在泳滩

预计会有进一步的改善…

梅窝的污水收集系统改善工程正在施工，并会于2013年完成。腹地会有更多的房屋逐渐接驳公共污水渠。