

Oi Tam

To: hats@etwb.gov.hk

Subject: 改善維港的建議

01/09/2004 23:03

改善本港生態環境、污染等綜合建議書

本人在西環、青衣及汀九方面海邊工作一段相當長的時間，不知是否受到珠江水系的影響，潮漲潮退間使人感覺到本港的水流是由西向東緩慢的流動。如果屬實的話，整個深圳市的排污系統在后海灣排放，加上新界西北排污系統水流經由馬灣海峽、藍巴勒海峽流入維多利亞港，都有深遠的影響。市區的污水再在昂船洲排放，也正是維多利亞港水流的上游。本港雨水排水系統的水源為了種種原因，如垃圾在沙井的溶解、蚊患在排水系統的沙井積水發生，食環署所施放的防蚊油等等。填海使許多海灣不見了，收窄了內海的範圍，起不了沉澱的作用，使生態環境得不到平衡，此種種原因都是污染海港的源頭，要改善維多利亞港的水質問題並不是不可能。以上的問題如果屬實的話，先要改善維多利亞港的水質。

以下是本人提供的建議：

1. 已提議路政署改善道路雨水排水渠的設計，盡快在沙井安裝積水與地面空間分隔的防蚊活門水閘，減少食環署因蚊患的理由施放污染水源的化學物質，如防蚊油、滅蚊粉等。
 2. 在有水源的地方製造平衡生態環境，如黃大仙水渠就有很多魚類生存，蚊患就自然減少了。
 3. 昂船洲的排污系統可能是致命傷，因正是維多利亞港的水流源頭。
 4. 將新界西北的污水排放至大嶼山以南外海。
 5. 市區污水排放至港島以南或鯉魚門以外外海。
 6. 與深圳市政府商討將排污系統轉往沙頭角海。
 7. 可否考慮用船將污水載往離岸更遠的深海排放。
- 不盡之處，請與聯絡。有待進一步提供及研究。

譚凱

二零零四年八月廿二日