

銀礦灣泳灘

- 位於大嶼山風景優美的銀礦灣泳灘曾因水質欠佳，於1987年至1989年關閉。
- 在1987年，大腸桿菌的全年幾何平均值為每百毫升海水2400個。


主要污染源：

- 梅窩的禽畜飼養場。
- 未有污水設施的鄉村。



景色優美的銀礦灣泳灘

銀礦灣泳灘水質趨勢



政府的緩解措施：

- 1988年，在梅窩實施禽畜廢物管制計劃，阻截禽畜飼養場的非法排放。
- 1989年，梅窩污水處理廠啓用，以及在南區水質管制區實施污水管制。



於涌口村進行的渠務建築工程

改善情況：

- 銀礦灣在1989年開始達到水質指標。
- 自1989年以來，水質通常維持在「一般」級別。



天倫之樂在泳灘

預計會有進一步的改善...

梅窩的污水收集系統改善工程正在施工，並會於2013年完成。腹地會有更多的房屋逐漸接駁公共污水渠。