

現有安排(沒有緊急繞流暗渠)

| 設施狀況<br>(✓ = 正常運作, ✗ = 不能運作) |        |            | 流出物    | 排放點       |
|------------------------------|--------|------------|--------|-----------|
| 新圍污水處理廠                      | 廈村污水泵房 | 新界西北污水輸送管道 |        |           |
| ✓                            | ✓      | ✓          | 經處理污水  | 龍鼓水道排水口   |
| ✓                            | ✓      | ✗          | 未經處理污水 | 天水圍明渠/后海灣 |
| ✗                            | ✓      | ✓          | 未經處理污水 | 龍鼓水道排水口   |
| ✓                            | ✗      | ✓          | 未經處理污水 | 天水圍明渠/后海灣 |



圖六  
現有新圍污水處理廠和廈村  
污水泵房緊急排放安排示意圖

顧問合約編號CE62/2000  
新圍污水處理廠改善和擴建及廈村  
污水泵房擴建環境影響評估報告

