

優先處理地點的平均清潔評分 *

地點編號	地點	2023 年 (1 月 - 12 月)
1	大埔汀角	1.75
2	大埔沙欄	1.75
3	沿船灣避風塘防波堤的沿岸地方 ^	2.00
4	大埔鹽田仔及馬屎洲連島沙洲	2.00
5	塔門 (東)	2.08
6	塔門 (西)	2.00
7	馬鞍山海星灣	1.58
8	東龍島	2.00
9	石澳後灘泳灘	1.83
10	石澳泳灘	1.33
11	石澳垃圾灣	2.00
12	鶴咀太古海洋科學研究所旁沙灘	2.00
13	鴨脷洲大橋下面的岩石海堤及所有毗鄰地方 ^	2.00
14	南丫島蘆荻灣	2.08
15	南丫島索罟灣	2.00
16	南丫島石排灣	2.17
17	長洲東灣 (非刊憲泳灘部份)	2.00
18	坪洲東灣 ^	2.00
19	大嶼山三白灣	2.00
20	大嶼山稔樹灣	2.00
21	大嶼山十壟灣	2.00
22	大嶼山咸田	1.33
23	大嶼山水口	2.00
24	大嶼山石壁東灣 ^	2.00
25	大嶼山石壁大浪灣	2.00
26	大嶼山分流 (東)	3.00
27	大嶼山分流 (西)	2.00
28	大嶼山大澳	2.00
29	雙仙灣泳灘附近 ^	2.00
30	大小磨刀 ^	2.83
31	蝴蝶灣至第 40 區碼頭的沿岸地方 ^	2.00
32	屯門龍鼓灘及龍鼓上灘	2.00
33	沙洲及龍鼓洲	3.08

* 海岸清潔情況評分制：一級為良好，二級為滿意，三級為一般，四級為不滿意，五級為欠佳。

^ 新增加地點